

作業所長挨拶

現場隣の河川敷の桜も咲き、春の陽気となってまいりました。皆様におかれましてはいかがお過ごしでしょうか。令和5年度に入り、現場は年末のスタジアム本体完成に向けて、関係者一同、気持ちを新たに工事に取り組んでおります。



NEWS！ 屋根鉄骨工事が最盛期、内装工事・外装工事も本格化

- ・スタジアムの北側、西側、東側、南側工区で屋根鉄骨工事を進めております。
- ・スタジアムについては内装工事・外装工事も継続して行っております。
- ・ペデストリアンデッキ工事は、引き続き橋脚工事を施工中です。



R5年3月28日 南東側全景写真




写真①：R5年3月28日 北西側全景写真



写真②：R5年3月28日 北西側地上写真

道のりメーター



設計どより 感覚過敏な子どもたちも安心して観戦できるセンサリールーム

今回はセンサリールームをご紹介します。大きな音やまぶしい光、人混みが苦手な方でも落ち着いた環境で観戦できる個室を、スタンドの一部に設置します。

また、駐車場からセンサリールームまで、エレベーターで人目に触れずにアクセスできるルートを確認するなど、感覚過敏な子どもたちも安心して利用できるように最大限に配慮した設計としております。

職長会活動のお知らせ 作業所職員・職人の集合写真撮影

3月16日（木）に、現在の作業所員及び職人を対象として、集合写真を撮影致しました。当日は作業所員・設計要員が約70名、現場の職人が約300名の計約370名が参加しました。

当現場の職長会は、『日本一コミュニケーションの良い現場』をスローガンにして、元請職員と共に日々円滑な現場運営を目指して活動しております。



集合写真

近隣の皆様へのお知らせ 南側ペデストリアンデッキ施工に伴う歩行者用仮通路設置

南側ペデストリアンデッキの工事に伴いまして、ファミリープール横に歩行者用仮通路を設置致しました。

工事に伴いましてご不便をおかけいたしまして大変恐縮ですが、何卒ご理解・ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。



通路全景



仮通路出入口(北側)

